

| NR ZNAKU | WSPÓLRZĘDNE SZER GEOG;DŁ GEOG | PIONOWANIE SŁUPA BETONOWEGO I POZIOMOWANIE PODSTAWY BETONOWEJ | WYMIANA NAKŁADKI ZNAKU GRANICZNEGO WRAZ Z TABLICZKĄ GODŁA RP I NUMEREM ZNAKU GRANICZNEGO | USZKODZONA TABLICZKA Z GODŁEM RP | USZKODZONA TABLICZKA Z NUMEREM ZNAKU GRANICZNEGO | NAPRAWA NAKŁADKI | POZOSTAŁE | NR ZDJĘCIA |
|----------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------------|------------------------------|------------|
| 516 | 52.44127778,14.58225000 | - | - | - | - | TAK | - | 1 |
| 514 | 52.43791667,14.56313889 | TAK | TAK | - | - | - | - | 2,3,4,5 |
| 512 | 52.43038889,14.55208333 | TAK | TAK | - | - | - | - | 6 |
| 511 | 52.42847222,14.54936111 | TAK | - | - | - | - | - | 6a |
| 509 | 52.42691667,14.54811111 | - | TAK | - | - | - | - | 7 |
| 507 | 52.42511111,14.54761111 | - | TAK | - | - | - | - | 8,9 |
| 506 | 52.42336111,14.54711111 | - | TAK | - | - | - | - | 10,11 |
| 503 | 52.40858333,14.54733333 | - | TAK | - | - | - | - | 12,13 |
| 502 | 52.40411111,14.54041667 | - | TAK | - | - | - | - | 14,15 |
| 499 | 52.39016667,14.54008333 | - | TAK | - | - | - | - | 16,17 |
| 498 | 52.38472222,14.54638889 | - | - | TAK | TAK | - | - | 18,19 |
| 495 | 52.36947222,14.55566667 | - | TAK | - | - | - | - | 20,21 |
| 492 | 52.35422222,14.55561111 | - | - | - | - | TAK | - | 22 |
| 490 | 52.34883333,14.55750000 | - | - | - | - | - | ZMYCIE POZOSTAŁOŚCI PO KLEJU | 23 |
| 489 | 52.34538889,14.56116667 | - | - | - | TAK | - | - | 24 |
| 488 | 52.34444444,14.56238889 | TAK | TAK | - | - | - | - | 25 |
| 487 | 52.34197222,14.56375000 | - | TAK | - | - | - | - | 26,27 |

| NR ZNAKU | WSPÓLRZĘDNE SZER GEOG;DŁ GEOG | PIONOWANIE SŁUPA BETONOWEGO I POZIOMOWANIE PODSTAWY BETONOWEJ | WYMIANA NAKŁADKI ZNAKU GRANICZNEGO WRAZ Z TABLICZKĄ GODŁA RP I NUMEREM ZNAKU GRANICZNEGO | USZKODZONA TABLICZKA Z GODŁEM RP | USZKODZONA TABLICZKA Z NUMEREM ZNAKU GRANICZNEGO | NAPRAWA NAKŁADKI | POZOSTAŁE | NR ZDJĘCIA |
|----------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------------|---|------------|
| 486 | 52.33686111,14.56491667 | - | - | - | TAK | - | NAPRAWA PĘKNIĘTEJ PODSTAWY BETONOWEJ SŁUPA, UMYCIE ZNAKU Z ODCHODÓW | 28,29 |
| 485 | 52.33191667,14.56372222 | - | TAK | - | - | - | - | 30 |
| 483 | 52.32522222,14.57416667 | TAK | - | - | - | - | - | 31 |
| 482 | 52.32205556,14.57863889 | - | - | - | - | TAK | - | 32,33 |
| 479 | 52.29791667,14.58547222 | TAK | TAK | - | - | - | - | 34,35 |
| 478 | 52.29455556,14.58269444 | - | TAK | - | - | - | - | 36,37 |
| 477 | 52.28925000,14.58091667 | - | TAK | - | - | - | - | 38,39 |
| 476 | 52.28397222,14.59066667 | - | - | - | - | TAK | - | 40,41 |
| 475 | 52.27805556,14.59783333 | - | TAK | - | - | - | - | 42,43 |
| 474 | 52.27527778,14.60083333 | - | TAK | - | - | - | POMALOWAĆ ZBROJENIE FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ I UZUPEŁNIĆ UBYTEK BETONU NA SŁUPIE | 44,45 |
| 473 | 52.27344444,14.61050000 | - | TAK | - | - | - | - | 46,47 |
| 468 | 52.26386111,14.66644444 | - | - | - | TAK | - | - | 48 |

| NR ZNAKU | WSPÓLRZĘDNE SZER GEOG;DŁ GEOG | PIONOWANIE SŁUPA BETONOWEGO I POZIOMOWANIE PODSTAWY BETONOWEJ | WYMIANA NAKŁADKI ZNAKU GRANICZNEGO WRAZ Z TABLICZKĄ GODŁA RP I NUMEREM ZNAKU GRANICZNEGO | USZKODZONA TABLICZKA Z GODŁEM RP | USZKODZONA TABLICZKA Z NUMEREM ZNAKU GRANICZNEGO | NAPRAWA NAKŁADKI | POZOSTAŁE | NR ZDJĘCIA |
|----------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------------|---|-------------|
| 467 | 52.26088889,14.67516667 | - | - | - | - | - | ZMYCIE NAPISÓW MARKERA | 49,50, |
| 466 | 52.25822222,14.68955556 | TAK | - | TAK | - | - | - | 51,52 |
| 465 | 52.25322222,14.70116667 | - | - | - | TAK | - | - | 53 |
| 464 | 52.24930556,14.70497222 | - | - | - | - | TAK | - | 54,55 |
| 461 | 52.23277778,14.72105556 | - | - | - | - | TAK | - | 56,57 |
| 459 | 52.22138889,14.71672222 | - | TAK | - | - | - | - | 58,59,60,61 |
| 456 | 52.20194444,14.70055556 | TAK | - | - | - | TAK | - | 62,63 |
| 455 | 52.19705556,14.69244444 | TAK | - | - | - | TAK | UMYĆ ZNAK GRANICZNY I ZERWAĆ NAKLEJKĘ | 64,65 |
| 454 | 52.19208333,14.69125000 | - | - | - | - | TAK | UMYĆ ZNAK GRANICZNY | 66,67 |
| 453 | 52.18711111,14.69588889 | TAK | - | - | - | - | - | 68 |
| 452 | 52.17972222,14.70519444 | TAK | TAK | - | - | - | - | 69,70,71,72 |
| 451 | 52.17194444,14.70963889 | - | TAK | - | - | - | - | 73,74 |
| 450 | 52.16294444,14.70955556 | - | TAK | - | - | - | - | 75,76 |
| 449 | 52.15666667,14.70222222 | - | TAK | - | - | - | ROZEBRAC I ZUTYLIZOWAĆ SŁUP Z ŻELBETU I WYKONAĆ NOWY ZNAK GRANICZNY | 77,78 |
| 43 | - | 11 | 23 | 2 | 5 | 9 | 7 | - |